




Схема подключения 3-х фазной нагрузки по схеме «Звезда» к регуляторам температуры МикРА с использованием коммутатора МикРА КТ1 и симисторов TC16, TC122, TC132, TC142, TC171, BT139, BTA40, BTA41




Схема подключения 3-х фазной нагрузки по схеме «Треугольник» к регуляторам температуры МикРА с использованием коммутатора МикРА КТ1 и симисторов TC16, TC122, TC132, TC142, TC171, BT139, BTA40, BTA41